

<重要> ピットロード出口における注意事項

先日、ピットロード出口(ピットエンド)付近で重大なクラッシュ(1)が発生いたしました。状況は、ピットエンドより急加速したところホイールスピンを起こし、その状態で左旋回したままストレートを直角に進入してしまい、ストレートを走行中の車両に衝突しました。これらの事故を未然防ぐために、ピットエンドからの 急加速“はご注意ください。

対策として、ピットエンドからゼブラ周辺まで**急加速せず** (凡そ 100 キロ程度) 余裕をもって加速して下さい。



(1)

